



電気工事店 各位

中部電力パワーグリッド株式会社

## NTT柱折損事象に伴う暫定対応の解除について（お知らせ）

平素は、弊社事業に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。

先般、西日本電信電話株式会社（以下、「NTT西日本」という。）奈良支店管内において、NTT柱の折損事象が発生し、NTT西日本より「当社管内の同一規格かつ未点検のNTT柱」に対して高所作業車での作業の依頼を受け、2023年12月15日付通知文書「NTT柱折損事象に伴う暫定対応について」により暫定対応を通知させていただきました。

今般、NTT西日本より原因分析が完了し、当該柱の事象は個別事象であり、同一規格の電柱において同類事象が発生する可能性はないことを踏まえ協力要請解除の依頼を受けたことから、暫定対応を解除させていただきます。

## 記

## 1 解除内容

下記の暫定対応を解除させていただきます。

## &lt;暫定対応&gt;

昇柱を伴う委託工事（外線・地中線・引込線工事および開閉器操作業務委託）においては、高所作業車使用不可かつ昇柱作業前の地際点検結果「不良」の場合は、作業を中止し、各事業場業務発注箇所へその旨を連絡する。

各事業場業務発注箇所においては、「対象柱リスト」にて対象有無を確認し、対象有無の結果に基づいて、対応方法を判断・指示する。

## 2 留意事項

昇柱作業を実施する場合は、従来どおり昇柱前における点検の確実実施をお願いいたします。

## 3 参考資料

NTT柱折損事象について（お知らせ）

以上

電気工事店 各位

中部電力パワーグリッド株式会社

## NTT柱折損事象について（お知らせ）

平素は、弊社事業に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、過日、西日本電信電話株式会社（以下、NTT西日本という。）奈良支店管内において、NTT柱の折損事象が発生いたしました。現在、NTT西日本にて折損原因を調査中となります。特定規格の電柱において、ひび割れから雨水が侵入し、一部鉄筋が破断したことが原因の一つと推察されております。

NTT西日本より「当社管内の同一規格のNTT柱」に対して、注意喚起があつたことから、その内容について周知させていただきます。

### 記

#### 1 当事象の発生概要

○発生日時 2023年7月14日（金）0:55（警察への通報）

※NTTには、7月14日（金）1:12に警察より113へ連絡あり

○発生場所 奈良県北葛城郡

○事案概要 通行人より警察へ「電柱が根本から折れている」との110番通報にて判明

○被災状況 電柱折損1本

○発生要因 ①横ひび割れから雨水が侵入し一部鉄筋が破断がに至ったと推察。

②上記①に加え、折損2日前（7/12）に発生した突風等により不平衡荷重が増大し折損に至ったものと推測される。

#### 2 対象規格

別紙（1）「同一規格柱の見分け方」参照

#### 3 依頼事項

昇柱作業を実施する場合は、従来どおり昇柱前における点検の確実実施をお願いいたします。

なお、NTT西日本にて恒久的な対応方針を検討中なため、把握次第、別途周知させていただきます。

以上