


件名: ■フック式移動ロープの台付け側フックと三ツ目環を組み合わせた場合における台付け側フックの外れ事象について

フック式移動ロープの台付け側フックと三ツ目環を組み合わせた場合における台付け側フックの外れ事象について

【概要】

- ・「台付けフック」と「三ツ目環」を組み合わせて使用している場合、ある条件が重なることでフックの外れ止め装置が外れてしまう。
- ・2022年8月以前に製造された品番かつ無対策品で発生する。
- ・配電部門では「三ツ目環」の使用はないと想定しているが、送電部門以外への納入実績が不明なため、関係会社さまに向けて注意喚起。
- ・関係会社さまにおける、台付けフックと三ツ目環の組み合わせ使用の有無を確認するとともに、組み合わせ使用している品番で外れ対策が実施されていない製品は、直ちに使用を中止し外れ対策品を取付するまで使用しない。



万が一、同型品の使用が発覚した場合は、用品の展開状況把握のため、以下連絡先（吉川）までご一報いただきますようお願い申し上げます。

中部電力 PG（株）配電部 配電運営グループ 安全 T

吉川 順平