



掛川電気工業協同組合

件名: 【速報共有】(東京電力パワーグリッド) 請負会社作業員の死亡災害について(8/5発生)
添付ファイル: 20240805 東京電力パワーグリッド_送電線接近樹木伐採作業中に高圧線に接触し感電.pdf

【受信文書】

掲題について、電事連を経由して東京電力 PG での死亡災害の情報提供がありましたので、取り急ぎ共有いたします。

○作業員 2 名で高所作業車に乗車し伐採作業中、バケットを旋回した際に高圧線に接触し感電（推定）

【発生日時】2024年8月5日（月）15：00頃

【概要】

- 9:30 から作業開始、12:30 から当該箇所作業を開始
- 高所作業車に乗車し伐採作業を実施
- 共同作業者がチェーンソーで枝払いを行い、被災者が伐採した枝を高所作業車に回収していた
- 被災者が回収した枝を地上に下ろすために**ブームを旋回した際に高圧線に接触し感電（推定）**

1 L 側（高圧線側）の伐採完了後、2 L 側の送電線接近箇所を伐採、ブームを旋回させた際に発災しています。

T B M の内容、感電時の状況など、詳細はまだわかっておりませんが、バケット移動時に作業対象ではない高圧充電部に接触したという事実を踏まえ、

「T B M K Y にて現場に潜在する危険要因を発見し、全技術者で共有のうえ、対策を樹立し除去・是正する」

「バケット移動前には移動先の活線状態を確認する」

といった基本事項を遵守いただきますよう、各社技術者へ事象共有とともに注意喚起をお願いいたします。

より具体的な内容がわかり次第、続報として共有させていただきます。

以上、よろしくお願ひいたします。

中部電力パワーグリッド株式会社
配電部 配電運営グループ
上坂 大 [うえさか まさる]



送電線接近樹木伐採作業中に高圧線に接触し感電

東京電力ホールディングス株式会社

発生概要

- 2024年8月5日（月）15時00分頃発生
- 作業員2名で高所作業車に乗車し伐採作業を実施中、バケットを旋回した際に高圧線に接触し感電（推定）

被災者の状況


- 1次請作業員（男性41歳 経験0年7ヶ月）：死亡

1. 災害の概要

区分	請負	No	—	種別	電気	傷害程度	死亡
発生日	2024年8月5日(月)			時間	15時00分頃	天候	晴
発生事業所	—			場所	—		
業態	工務(送電)			本社主管部	工務部		
被災者							
	—	性別	男	年齢	41歳		—
所属・会社	元 請 : (株) T社 一次請 : (株) O社				経験年数	0年7ヶ月	
傷害の状況	死亡(8/5 17:05確認)			全治等 (休業日数)	—		
発生概要	<ul style="list-style-type: none">9:30から作業開始、12:30から当該箇所作業を開始高所作業車に乗車し伐採作業を実施共同作業者がチェーンソーで枝払いを行い、被災者が伐採した枝を高所作業車に回収していた被災者が回収した枝を地上に下ろすためにブームを旋回した際に高圧線に接触し感電(推定)						

2. 災害状況【平面図】

- 2L側（水路側）の伐採実施後、バケット内にたまった伐採木を下ろすため高所作業車のブームを高圧線側へ旋回させた際に発災。



3. 災害状況【断面図】

- 1L側（高圧線側）の伐採が完了した後、2L側（水路側）の送電線接近樹木の伐採を実施。
- バケット内にたまった伐採木を下ろすため高所作業車のブームを高圧線側へ旋回させた際に発災。

