

発生概要

通信ケーブル工事中に交通誘導員が四輪にはねられ負傷

災害レベル	種別	起因区分	態様区分1	態様区分2	
2	請負災害	相手方	交通	徒歩	
発生部署・元請会社・一次請負会社				業態区分	年齢
発生部署：中部電力パワーグリッド 静岡支社 静岡通信センター 工事グループ 元請会社 一次請負会社				送電	50代
発生日時	天候	発生場所（住所）			
2024/09/20（金） 14:02	晴	日本、〒424-0301 静岡県静岡市清水区水原 県道75号			

業務内容

通信メタルケーブル架設作業に伴う交通誘導

発生状況	負傷部位
<p>9:30 現場集合（現責1名、現監1名、作業員5名、交通誘導員4名）。TBM・KYを実施。</p> <p>10:00 作業開始。片側1車線のうち1車線を規制し、片側交互通行により交通誘導していた。既設ケーブルへハンガーを取付実施後、吊線延線を開始した。</p> <p>11:30 作業員1名、交通誘導員1名が他現場より合流。</p> <p>12:20 昼休憩を取った。</p> <p>13:30 作業再開。各柱に高所作業車を配置し、ケーブル延線を開始した。延線完了後、接続端子函にて接続を開始した。</p> <p>14:02 東側から来る相手車を確認した交通誘導員A（被害者）は赤旗を振り停止を促した。相手車が減速しなかったため被害者は危険を感じて路側帯へ退避したが、間に合わず相手車左側面およびフロントガラスに衝突した。</p> <p>14:05 相手車運転手が警察署に事故の発生を報告した。</p> <p>14:08 作業員が119番へ電話し、救急車の出動を要請した。現責は、上長に事故の発生を報告した。</p> <p>14:25 救急車が事故現場に到着。</p> <p>14:31 救急車が病院に向けて出発。（意識はあり、会話可能）</p> <p>14:35 警察が事故現場に到着。</p>	

当日の服装	AKSIS ID	関係箇所への連絡			
作業服上下、ヘルメット、電動ファン付作業服、反射ベスト、安全靴、手	1100001739	警察	連絡済	救急	連絡済
けがの程度	傷病名	休業日数	治療日数		
重傷	右脛骨高原骨折、L1椎体骨折	不明	不明		
相手方	-	-	-		

概要図

(説明図)

