

発生概要

作業中にロープがほどけ、落下した子局が右肩に当たり負傷

災害レベル	種別	起因区分	態様区分	起因物等	
-	参考情報	当方	飛来・落下	資材・機材・部材	
発生部署・元請会社・一次請負会社				業態区分	年齢
発生部署：中部電力パワーグリッド 松本支社 配電建設グループ 元請会社				配電	50代
発生日時	天候	発生場所（住所）			
2023/12/08（金） 11:20	晴	日本、〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村6002-1			

業務内容

開閉器取替工事

発生状況	負傷部位
<ol style="list-style-type: none"> 9:20頃、A現責（以下「A現責」という）以下3名は当該現場に到着した。 9:25頃、停電でVSAをRS4に揚替る工事内容について打ち合わせを実施した。 9:45頃、A現責以下3名は、作業を開始した。 11:15頃、B技術者は旧子局を取り外し、ロープで地上に降ろした。 A現責は、下りてきた子局を作業車に運び、柱直下で新しい子局（約18kg）をロープで縛り、昇柱していたB技術者に上げるように指示した。 この時、子局の地切確認をしていない。 11:20頃、子局が2~3mくらい上がった所でロープがほどけて落下し、直下にいたA現責の右肩に子局が当たった。 痛みがなかった為、20分程度作業を続けていたところ、右肩に違和感出てきた。 11:40頃、A現責はC副課長に電話で事象を報告した。 	

当日の服装	AKSiS ID	関係箇所への連絡			
保安帽、作業服、編上げ靴	1100001477	警察	不要	救急	不要
けがの程度	傷病名	休業日数	治療日数		
当方 不休（要治療）	打撲（打ち身）	-	-		
相手方	-	-	-		

概要図



地上2~3m付近でロープがほどけ、子局が落下



腫れ等はなし
赤くなっている程度